

Actividades en el área de T.M.F

- 1) Acceso restringido hacia las áreas de trabajos.



- 2) Acceso habilitado sobre la quebrada.



- 3) Se solicita a los taladores mucha precaución por afluencia de bejucos.



- 4) Recorrido por las áreas en conjunto con el supervisor.



